

# AVIS DE CHANGEMENT



Multitel annonce le lancement officiel de la nouvelle version 4.91 du FUSION RTU.  
Passez à un niveau supérieur en mettant à jour votre FUSION.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.



## AMÉLIORATIONS MAJEURES

Aucune amélioration majeure

## AMÉLIORATIONS MINEURES

Aucune amélioration mineure

## CORRECTION DE BOGUES

1. **(FUS-2)** - Correction d'un problème de redémarrage sur certains appareils après avoir retiré et remis l'alimentation de l'appareil.
2. **(FUS-3)** - Correction du traitement de mnémoniques désuètes lors du téléchargement de fichiers de configuration.
3. **(FUS-4)** - Correction d'un problème de communication web via un intermédiaire réseau proxy.

## IMPACT DE LA MISE À JOUR

Une procédure détaillée vous sera fournie avec la nouvelle version logiciel v4.91.

Les points suivants sont les impacts possibles de la mise à jour de la version 4.91:

1. **Les statistiques « Daily », « Triggered » et « Histogram » peuvent être perdues (réinitialisées) lors de la mise à jour.** Multitel recommande de faire une copie des configurations et/ou télécharger le document de configuration avant de procéder à la mise à jour.
2. Les configurations du FUSION (paramètre d'opération) peuvent être réinitialiser avec les valeurs par défaut. Multitel recommande de faire une copie des configurations et/ou télécharger le document de configuration avant de procéder à la mise à jour.
3. Lorsque vous exécutez les mises à jour du FUSION v4.9x, v4.8x and v4.7x à partir de la version 4.50, le micrologiciel de la carte E/S intelligente est effacé et doit être téléchargé via l'interface HTTP/HTTPS ou TELNET/SSH. Les fichiers suivants sont disponibles sur demande.

### FUSION I/O card files:

- a. MIR\_ANA.XMD
- b. MIR\_EVT.XMD
- c. MIR\_OUT.XMD

Si vous avez des questions, contactez : [support@multitel.com](mailto:support@multitel.com)

4. Les compteurs d'occurrences seront réinitialisés à zéro (0).
5. Il est possible de restaurer la version précédente (v4.83). Toutefois, il est possible que l'adresse IP soit réinitialisé avec l'adresse IP par défaut (192.168.1.1). Il est recommandé de procéder à la restauration directement sur place afin de prévenir d'éventuel problème avec l'adresse IP.
6. La nouvelle version FUSION ne requière aucune mise à jour du logiciel FIRMSuite.




## DISPONIBILITÉ

La nouvelle version 4.91 du FUSION RTU sera **disponible dès Juin 2021**.

Pour toutes questions concernant cet avis de changement, veuillez contacter votre représentant aux ventes Multitel.

DEMANDEZ VOTRE MISE À JOUR

2500 Jean-Perrin ST Suite 175  
Quebec QC G2C 1X1  
Tel: 418 847.2255  
Toll Free: 1.888.685.8483  
[info@multitel.com](mailto:info@multitel.com)

 [multitel-inc](#)  [@Multitel\\_inc](#)  [multitel.inc](#)

Prenez avantage de toute la puissance de notre système de télémétrie tout-en-un.

Contactez-nous aujourd'hui  
**multitel.com**