

AVIS DE DISCONTINUITÉ

La présente est pour annoncer la discontinuité de la série de produits MIRADOR Gestionnaire de Site.
Des pièces de remplacement sont disponibles dès maintenant.



DESCRIPTION

No. pièce discontinué	Description
M-3410-24-G	32 CHANNEL OUTPUT CARD, 24V
M-3410-48-G	32 CHANNEL OUTPUT CARD
M-3420-24-G	48 CHANNEL EVENT CARD, 24V DG
M-3420-48-G	48 CHANNEL BINARY CARD
M-3430-24-G	18 CHANNEL ANALOG CARD,24V DG
M-3430-48-G	18 CHANNEL ANALOG CARD
M-3443	CPUIII, MIRADOR DISPLAY, REPLACE, DG
M-3445	DISPLAY MIRADOR 16 LEDS
M-3446	FRONT DISPLAY PCB CPU3
M-3611V	3X 50MV INPUT CHANNEL MODULE
M-3614V	3X 200V INPUT CHANNEL MODULE



M-3615V	5V/5V/5V INPUT VOLTAGE MODULE
M-3617V	200V/50MV/50MV INPUT CHANNEL MODULE
M-3619V	3X 60V INPUT CHANNEL MODULE
M-3620V	5V/50MV/50MV INPUT VOLTAGE MODULE
M-3621V	DAC/DAC/DAC VOLTAGE MODULE
M-3623V	100MV/100MV/100MV INPUT VOLTAGE MODULE
M-3631V	3X TEMPERATURE INPUT CHANNEL MODULE
M-3641V	3X 4-20MA INPUT CHANNEL MODULE
M-3651V	3X OSI INPUT CHANNEL MODULE
M-3661V	3X SDTA INPUT CHANNEL MODULE
M-3662V	3X 5VAC NON-ISOLATED FOR ACCI-01
M-3662V-MD	3X .5VAC NON-ISOLATED FOR CURRENT TRANSDUCER
M-3664V	AC/AC/AC VOLTAGE MODULE
M-3665V	AC/SDTA/SDTA VOLTAGE MODULE
M-3666V	2V/2V/2V VOLTAGE MODULE
M-3671V	200V/50MV/TEMPERATURE INPUT CHANNEL MODULE
M-3672V	5V/50MV/TEMPERATURE INPUT CHANNEL MODULE
M-3674V	200V/40V/TEMPERATURE VOLTAGE MODULE
M-3675V	3 INPUT CHANNEL +/-10V AC CURRENT VERTICAL MODULE
M-3676V	3 INPUT CHANNEL 200V/10V/200V VERTICAL MODULE
M-3677V	3 INPUT CHANNEL 200V/50MV/10V VERTICAL MODULE
M-3678V	3 INPUT CHANNEL 200V/10V/TEMPERATURE VERTICAL MODULE
M-3681V	HW/HW/TEMPERATURE VOLTAGE MODULE
M-3682V	ANEMOMETER/TEMPERATURE/DIRECTION
M-3684V	6 X 3V SINGLE CELL MODULE
M-3703V	600V/50MV/50MV INPUT VOLTAGE MODULE



M-3731V	200V/OSI/TEMPERATURE VOLTAGE MODULE
M-4320	CURRENT TRANSDUCER CALIBRATOR /1000/600/400AMP
M-5232	MIRADOR 18-CHANNEL SHUNTCARD 48V.
M-54/ANA-1	MIRADOR 18 CHANNEL SHUNTCARD
M-5800-00-48-01	CPUIII, MIRADOR SYSTEM ETH, -48V, DISPLAY LED
M-5800-00-48-02	CPUIII, MIRADOR SYSTEM ETH, -48V, DISPLAY LCD
M-5800-01-48-01	CPUIII, MIRADOR SYSTEM ETH, MODEM, -48V, DISPLAY LED
M-5800-01-48-02	CPUIII, MIRADOR SYSTEM ETH, MODEM, -48V, DISPLAY LCD
M-5805-00-24-02	CPUIII 24V DISPLAY LCD
M-5805-00-48-01	CPUIII, -48V, DISPLAY LED
M-5805-00-48-02	CPUIII, -48V, DISPLAY LCD
M-5805-01-48-01	CPUIII, MODEM, -48V, DISPLAY LED
M-5805-01-48-02	CPUIII, MODEM, -48V, DISPLAY LCD
M-5806-00-24-02	CPUI-CPUIII UPGRADE CARD, ETH, 24V, DISPLAY LCD
M-5806-00-48-02	CPUI-CPUIII UPGRADE CARD, ETH, -48V, DISPLAY LCD
M-5806-01-48-02	CPUI-CPUIII UPGRADE CARD, ETH, MODEM, -48V, DISPLAY LCD
M-5810-00-24	CPUI-CPUIII UPGRADE, ETH, 24V, DISPLAY LCD
M-5810-00-48	CPUI-CPUIII UPGRADE, ETH, -48V, DISPLAY LCD
M-5810-01-48	CPUI-CPUIII UPGRADE, ETH, MODEM, -48V, DISPLAY LCD
M-5815-00-24	CPUII-CPUIII UPGRADE, ETH, 24V, DISPLAY LCD
M-5815-00-48	CPUII-CPUIII UPGRADE, ETH, -48V, DISPLAY LCD
M-5815-01-48	CPUII-CPUIII UPGRADE, ETH, MODEM, -48V, DISPLAY LCD
M-5880-00	FUSION EXPANSION – SHELF CARD 1-5
M-5880-01	CPUIII, MIRADOR EXPANSION - SHELF, CARD 6-10
M-5880-02	CPUIII, MIRADOR EXPANSION - SHELF, CARD 11-15
M-5880-03	CPUIII, MIRADOR EXPANSION - SHELF, CARD 16-20



M-5880-04	CPUIII, MIRADOR EXPANSION - SHELF, CARD 21-25
M-5880-05	CPUIII, MIRADOR EXPANSION - SHELF, CARD 26-30
M-5880-O	FUSION 1U EXPANSION - 32 CH. OUTPUT CARD
M-8011	MIRADOR REFURBISH

PRODUIT DE REMPLACEMENT

La série de produits MIRADOR Gestionnaire de Site peut être aisément substituée par le système FUSION. Le FUSION supporte nativement les cartes E/S (Analogue, Événement, Relais de sortie) du MIRADOR, permettant ainsi une transition efficace.

Multitel continuera à offrir une assistance technique et un service de réparation pour la série de produits MIRADOR Gestionnaire de Site. Si votre organisation ne possède pas de contrat de service Multitel, votre représentant des ventes vous contactera pour en discuter.

Notre contrat de service permet de protéger vos investissements en MIRADOR, de garantir une assistance technique et un service de réparation tout en réduisant les efforts administratifs.

DATE EFFECTIVE

Les numéros de pièces mentionnés ci-haut sont disponibles jusqu'au 30 septembre 2018. Par conséquent, tous bons de commande reçus après cette date comportant un numéro de pièce MIRADOR seront revus et un représentant aux ventes communiquera avec vous pour vous recommander des pièces de remplacement.

2500 rue Jean-Perrin, Suite 175
 Québec, QC, G2C 1X1
 418 847.2255
 1.888.685.8483
 info@multitel.com

multitel-inc @Multitel_inc multitel.inc

Laissez nous savoir pour toutes questions concernant cet avis de discontinuité.

Contactez-nous aujourd'hui:
multitel.com